

METALES DE APORTE DESTACADOS PARA ACEROS SUAVES Y PARA ACEROS HYS (ALTA RESISTENCIA A LA FLUENCIA).

Dual Shield Prime

Dual Shield Prime es un alambre sin revestimiento de cobre que reduce la contaminación de partículas en alimentadores de alambre, revestimientos, antorchas y puntas de contacto. El resultado es una alimentación sin problemas, alta estabilidad del proceso, menor consumo de piezas de desgaste y propiedades de soldadura superiores. Combinadas con un hidrógeno de menor difusión, estas propiedades se suman a una mayor productividad, menores costos de soldadura y soldaduras de alta calidad.

